



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по
Оренбургской области 460000, г. Оренбург, ул. Гая, 21
Тел./факс 77-62-11 E-mail: kanc@oren01.esoo.ru

Отделение надзорной деятельности по Акбулакскому району
461550, п. Акбулак ул. Советская, 86 тел./факс 2-10-01 akbul01g2009@rambler.ru

**Заключение
о соответствии объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности**

в период с 12 ч. 00 мин. «17» августа 2011 г. по 12 ч. 45 мин. «17» августа 2011 г.
проведено обследование документов, объекта заявителя: муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Акбулакская средняя
общеобразовательная школа № 1 Акбулакского района Оренбургской области»,
расположенного по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, п. Акбулак,
улица Актюбинская, дом 89.

Вывод по результатам обследования:

Здания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Акбулакская средняя общеобразовательная школа № 1 Акбулакского района
Оренбургской области», расположенных по адресу: Оренбургская область,
Акбулакский район, п. Акбулак, улица Актюбинская, дом 89
соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности.

Стерший инспектор отделения надзорной деятельности
по Акбулакскому району
М.Т. Дускалиев



« 19 » августа 2011 г.



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по
Оренбургской области 460000, г. Оренбург, ул. Гая, 21
Тел./факс 77-62-11 E-mail: kanc@oren01.esoo.ru

Отделение надзорной деятельности по Акбулакскому району
461550, п. Акбулак ул. Советская, 86 тел./факс 2-10-01 akbul01g2009@rambler.ru

Акт обследования № 11

« 19 » августа 2011 года

п. Акбулак
(город, село, поселок)

16 ч. 15 мин.

Старшим инспектором ОНД по Акбулакскому району капитаном вн. службы Дускалиевым Муратом Тайлаковичем в период с 12 ч. 00 мин. «17» августа 2011 г. по 12 ч. 45 мин. «17» августа 2011 г. проведено обследование документов, объекта заявителя: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Акбулакская средняя общеобразовательная школа № 1 Акбулакского района Оренбургской области», расположенного по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, п. Акбулак, улица Актюбинская, дом 89.

при обследовании, совместно с Пашовой Ириной Юрьевной, директором МБОУ «Акбулакская СОШ № 1» установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Учебный корпус № 1 располагается в двухэтажном здании 2-й степени огнестойкости, общей площадью 2643 квадратных метра (площадь первого этажа 1514 квадратных метров, площадь второго этажа 1129 квадратных метра). высота этажа 3.3 метра, стены кирпичные, перекрытие железобетонные плиты, кровля шиферная по деревянной обрешетке.

Учебный корпус № 2 располагается в двухэтажном здании 3-й степени огнестойкости, общей площадью 1152 квадратных метра (площадь первого этажа 576 квадратных метров, площадь второго этажа 576 квадратных метра). высота этажа 3.3 метра, стены кирпичные, перекрытие смешанное (деревянное оштукатурено и железобетонные плиты), кровля шиферная по деревянной обрешетке.

Деревянные конструкции чердачного помещения подвергнуты огнезащитной обработке (протокол испытания по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций № 1144-3-10 от 23.07.2009 года выдан СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской области).

Спортивный зал имеет размеры 24 x 11 x 8 метров.

Отопление водяное центральное, осуществляется от котельной УЖКХ, размещенной в отдельно стоящем здании, выполнено в соответствии с требованиями норм и правил. Вентиляция естественная.

Замер сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования произведен О.О.О. «Акбулакагропромэнерго», лицензия Д 438706 от 5.04.04г., соответствует требованиям нормативных документов, протокол № 90 от 14.05.2011 года.

В школе фактически в две смены находятся 646 учащихся, 46 учителей и 16 человек обслуживающего персонала.

Из здания школы имеется четыре эвакуационных выхода: с первого этажа центральный выход 2,4 x 1,5 метра, второй 1,9 x 1,2 метра, третий 2,1 x 1,3 метра, четвертый 1,9 x 1,2 метра. Эвакуационные выходы из здания школы рассредоточены. Со второго этажа имеется три эвакуационных выхода через лестничные клетки размерами 2 x 1,3 метра. Лестничные клетки отделены от общих коридоров дверями. Двери эвакуационных выходов открываются по направлению эвакуации людей из здания, закрываются на легко сбрасываемые запоры. Ширина путей эвакуации соответствует требованиям норм.

Спортивный зал имеет два эвакуационных выхода размерами 1,9 x 1,2 метра. Металлические решетки в окнах школы отсутствуют. Под зданием школы имеется подвальное помещение, из подвального помещения имеется один выход размерами 1 x 1,5 метра. Учебные занятия в подвальном помещении не проводятся. Подвальное помещение очищено от мусора и горючих материалов.

Объект укомплектован первичными средствами пожаротушения, ОП-10 Г – 3 шт., ОП-2 – 3 шт., ОУ-1 – 1 шт., ОУ-2 – 1 шт., ОП-4 – 18

Учебные корпуса школы оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения людей о пожаре.

Для целей наружного пожаротушения на расстоянии 20 метров и 180 метров расположены пожарные гидранты, установленные на кольцевой сети диаметром 150 мм. (протоколы испытаний водопроводной сети на водоотдачу произведен ГУ «9 ОФПС по Оренбургской области» ОП ПЧ-6 и. Акбулак 15.05.2011 года).

Площадь территории составляет 0,5 га. На территорию пришкольного участка имеется два въезда, дороги и подъездные пути к зданию соответствуют требованиям норм. В ночное время территория освещается уличным освещением, охраняется сторожевой охраной. Прилегающая территория своевременно очищается от мусора и горючих материалов.

2) в ходе обследования установлено:


№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	2	3

С Актом обследования ознакомлен:

Директор МБОУ «Акбулакская СОШ № 1» Пашова И.Ю.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации; фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)


«19» августа 2011 г.


(подпись)

Акт составлен в двух экземплярах, копию получили:

Директор МБОУ «Акбулакская СОШ № 1» Пашова И.Ю.

(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))


(подпись)

